

111 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、111 年 9 月份共檢測 86 台飲水機，檢測結果有 1 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
43	食科系三樓NO. 2059 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
44	民生二館一樓NO. 2057 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
45	兒家系一樓(107門前)NO. 2023 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
46	織品系四樓NO. 2029 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
47	織品系三樓NO. 2028 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
48	宜善四樓(L)NO. 2121 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
49	宜真一樓(L)NO. 2105 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
50	宜真一樓(R)NO. 2115 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
51	宜聖八樓A棟A08-001茶水間NO. 2176 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
52	宜聖八樓C棟C08-015電視間NO. 2177 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
53	宜聖八樓C棟C08-016旁閱覽區NO. 2178 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
54	宜聖五樓A棟A05-001茶水間NO. 2167 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
55	宜聖五樓C棟C05-015旁電視間NO. 2168 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
56	宜聖五樓C棟C05-016旁閱覽區NO. 2169 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
57	藝術學院四樓(R)-靠琴房(音樂系)NO. 1020 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
58	藝術學院三樓(L)-靠廁所(應美系)NO. 1019 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
59	文國三樓LL301 NO. 1044 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
60	文國二樓LL201 NO. 1043 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
61	文研二樓NO. 1013 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
62	文華樓一樓NO. 1001 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
63	宜美一樓NO. 2122 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
64	文德一樓(3116房)NO. 1108 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
65	文德五樓NO. 1114 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
66	文德四樓NO. 1113 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
67	文德三樓(A)NO. 1112 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
68	文德二樓(A)NO. 1111 飲水機	<1	5.6*10 ²	2022.09.14	符合規定
69	利瑪竇LM-三樓(東L)NO. 3021 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
70	利瑪竇LM-二樓(東L)NO. 3019 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
71	和平一樓NO. 3115 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
72	信義一樓(R)NO. 3105 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
73	信義一樓(L)NO. 3106 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
74	立言一樓(大廳)NO. 2107 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
75	格物四樓(L)NO. 2149 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
76	格物四樓(R)NO. 2151 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
77	格物一樓茶水間NO. 2141 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
78	化學系一樓NO. 2012 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
79	綜合教室(理工綜合教室LH)NO. 2015 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
80	生科系LS105 NO. 2009 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
81	數學系三樓NO. 2007 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
82	物理系一樓NO. 2004 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
83	LA-二樓右NO. 2017 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
84	德芳外語大樓二樓NO. 2072 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
85	德芳外語大樓四樓茶水間NO. 2074 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
86	德芳外語大樓一樓茶水間NO. 2071 飲水機	<1	<5	2022.09.14	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					

大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路 245 號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 138 號

樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學	報告編號：D20220926-40
採樣地址：新北市新莊區中正路510號	採樣時間：2022年09月26日13時15分
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	收樣時間：2022年09月26日16時10分
採樣方法：NIEA W101.56A	報告日期：2022年09月29日
樣品特性：液體	檢測目的：一般定檢
樣品編號：D20220926-1145	聯絡人員：李志堅
樣品名稱：文德二樓(A)NO.1111 飲水機	

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。
5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為 6 CFU/100mL。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅
楊琴朱
報告專用章
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學
採樣地址：新北市新莊區中正路510號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20220926-1145
樣品名稱：文德二樓(A)NO.1111 飲水機

報告編號：D20220926-40
採樣時間：2022年09月26日13時15分
收樣時間：2022年09月26日16時10分
報告日期：2022年09月29日
檢測目的：-----
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	
以下空白			

備註：1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章

